
9. Types de produits

Pour les produits suivants, des courbes caractéristiques sont disponibles pour la sélection :

Type de produit	Type de produit	Plage de mesure
Rangement en vrac de foin	Foin en vracs	10 % - 30 %
Vide 1	Courbe libre pour produits spéciaux	
Vide 2	Courbe libre pour produits spéciaux	
Référence	! Seulement pour tester le sonomètre !	

- » Il convient de noter que des déviations peuvent survenir en raison d'une densité de pression incorrecte.

9.1 Comment l'humidité est définie

L'appareil mesure et affiche la teneur en humidité du matériau. Les relevés de teneur en humidité sont calculés en fonction de la masse globale du matériau :

$$\%WG = \frac{M_n - M_t}{M_n} \times 100$$

Mn : Masse de l'échantillon avec une teneur moyenne

en humidité M : Masse de l'échantillon sans teneur en humidité

%WG : Teneur en humidité (conformément à la norme EN ISO 18134-2)