

MESURE DE L'HUMIDITÉ EN AGRICULTURE. STOCKAGE SÉCURISÉ. PAS DE DÉGÂTS. PLUS DE RENDEMENT.

Mesure rapide et précise de l'humidité avec les appareils Humimeter pour céréales, biomasse, paille/foin.



FS3 Grains entiers – Céréales
0–40 % d'humidité, 0 °C à +40 °C



FL2 Foin – Paille
8–60 % d'humidité, –20 °C à +120 °C



BLL Bois déchiqueté (Best-seller)
10–50 % d'humidité, –10 °C à +80 °C

GRUBATEC



MESS- UND REGELTECHNIK

Grubatec AG

Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf

Tel. +41(0)55 617 00 80 · sales@grubatec.ch · www.grubatec.ch