

FEUCHTEMESSUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT. SICHERE LAGERUNG. KEINE SCHÄDEN. MEHR ERTRAG.

Schnelle und genaue Feuchtemessung mit Humimeter
Getreide-, Biomasse und Stroh-/Heu-Feuchtemessgeräten.



FL3 Ganzkorn Getreide,
0–40% Feuchte, 0 °C bis +40 °C



FL2 Heu Stroh,
8–60% Feuchte, –20 bis +120 °C



BLL Hackgut,
10–50% Feuchte, –10 bis +80 °C

GRUBATEC



MESS- UND REGELTECHNIK

Grubatec AG

Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf

Tel. +41(0)55 617 00 80 · sales@grubatec.ch · www.grubatec.ch